

主要規格	其他規格
▼尺寸 114 x 39 高度:180mm	▼外殼材質 壓鑄鋁
▼壓力接續部 1/2" PT 材質: 不鏽鋼 316	▼螢幕顯示 6 位數 LCD 帶背光
▼壓力種類 正壓 / 差壓 / 聯成壓	▼壓力單位 mmH ₂ O, mmHg, inH ₂ O, Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar
▼壓力範圍 正壓▼ 最小.: -100kPa 最大.: 250MPa 差壓▼ 最小.: 60Pa 最大: 10kPa 聯成壓▼ -100...0 to 250 kPa	▼通訊協議 RS232 (選項: USB 到 RS232 轉接器)
▼適用介質 < 250 kPa: 純淨無腐蝕性的氣體 > 250 kPa: 與 SS316 兼容的氣體或液體	▼電源 可充電鋰電池或專用電源適配器 電池壽命: 約 100 小時 充電時間: 3 小時
▼環境溫度 -20 to 70°C	▼電流測量 25.0000mA 精度: ±(0.02 讀數 + 0.003%F.S.)
▼儲存溫度 -40 to 85°C	▼電壓測量 25.0000V 精度: ±(0.02 讀數 + 0.003%F.S.)
▼流體溫度 -10°C to +50°C	▼開關量測 開啟 / 關閉 電壓範圍: 1~12V
▼相對濕度 <95%RH	▼電源輸出 範圍: DC24V±0.5V 最大電流 50mA 過電流保護 120mA
▼適用氣壓 860...1060 mbar	▼補償溫度 0°C to 50°C ▼重量 600 克

智能壓力校驗儀

型號: IPC-801

簡介

IPC-801 智能壓力校驗儀，測量壓力、電壓、電流精度高。適用於校準一般壓力錶、精密壓力錶、壓力和差壓傳送器、壓力調節閥和壓力開關。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 壓力、電壓和電流測量精度高
- 內置壓力傳送器
- 數據記錄、保存和調試功能
- 可切換多種壓力單位
- 兩點現場校準，方便操作
- HART 通訊協定(選項)

壓力範圍及精度表

Code	壓力範圍	精度 (@20±5°C)	精度 (0 to 50°C)	precision (0 to 50°C) (absolute pressure)
P1	-100…0kPa	0.02, G	0.05, G	—
P2	0…16kPa	—	0.05, G	—
P3	0…25kPa	—	0.05, G	—
P4	0…40kPa	0.02, G	0.05, G	—
P5	0…60kPa	0.02, G	0.05, G	0.1, A
P6	0…100kPa	0.02, G	0.05, G	0.1, A
P7	0…160kPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P8	0…250kPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P9	0…400kPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P10	0…600kPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P11	0…1MPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P12	0…1.6MPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P13	0…2.5MPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P14	0…4MPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P15	0…6MPa	0.02, G	0.05, G	0.05, A
P16	0…10MPa	0.02, G	0.05, SG	0.05, A
P17	0…16MPa	0.02, G	0.05, SG	0.05, A
P18	0…25MPa	0.02, G	0.05, SG	0.05, A
P19	0…40MPa	0.02, G	0.05, SG	0.05, A
P20	0…60MPa	0.02, G	0.05, SG	0.05, A
P21	0…100MPa	—	0.1/0.2, SG	—
P22	0…160MPa	—	0.1/0.2, SG	—
P23	0…250MPa	—	0.1/0.2, SG	—

備註: G=正壓 ; SG= 密封壓 A= 絶壓

差壓範圍及精度表

Code	差壓範圍	精度 (@20±5°C)	precision (0 to 50°C)
D1	0…60Pa	1.6	—
D2	0…250Pa	0.5	—
D3	0…1kPa	0.1	—
D4	0…2kPa	—	0.05
D5	0…5kPa	—	0.05
D6	0…10kPa	—	0.05

聯成壓範圍及精度表

Code	聯成壓範圍	精度 (@20±5°C)	精度(0 to 50°C)
CP1	±60Pa, D	1.6	—
CP2	±250Pa, D	0.5	—
CP3	±1kPa, D	0.1	—
CP4	±2kPa, D	—	0.05
CP5	±5kPa, D	—	0.05
CP6	±10kPa, D	—	0.05
CP7	±16kPa, G	—	0.05
CP8	±25kPa, G	—	0.05
CP9	±40kPa, G	0.02	0.05
CP10	±60kPa, G	0.02	0.05
CP11	±100kPa, G	0.02	0.05
CP12	-100…0 to 160kPa	0.02	0.05
CP13	-100…0 to 250kPa	0.02	0.05

備註: G=正壓 D=差壓

如何選型

IPC-801 智能壓力校驗儀									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
自訂	壓力範圍	請參考壓力範圍和精度表並選擇相應代碼							
		4P	接續部	4P	1/2" PT	O	其他請指定	—	—
		/B	其他需求	/A	第三方公證報告				
				/B	出廠報告				
				/C	吊牌				
				/D	螺紋轉接頭: 轉接其他牙口				
				/E	防爆型				
				/F	HART 通訊協定				
				/G	較窄的溫度補償範圍 (可獲得更高的精度)				
				/H	USB 到 RS232 轉接器				

選型範例: IPC-801 - (P12) - 4P - /B